



**Інструкція з охорони праці № 7_
про заходи пожежної безпеки на матеріальному складі**

1. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на всі приміщення матеріального складу і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі в складі та є обов'язковою для вивчення й виконання відповідальним за пожежну безпеку, всіма та відвідувачам, які перебувають у приміщеннях складу, а також технічним персоналом та обслугою складу.

2. Вимоги пожежної безпеки

За пожежною небезпекою відповідно до ОНТП 24-86 приміщення матеріального складу належить до категорії «Г».

Усі працівники матеріального складу під час прийняття на роботу та в процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж і перевірку знає з питань пожежної безпеки.

Матеріальний склад завжди утримувати впорядкованим і в чистоті.

Порожню тару та інший пакувальний матеріал негайно пробирати зі складу в спеціально відведене місце.

Ззовні дверей має бути розміщена інформаційна карта, що характеризує вибухопожежну та пожежну небезпеку товарів, речовин і матеріалів, їх кількість та заходи, яких слід вжити під час гасіння пожежі.

На складі необхідно суворо дотримувати правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Легкозаймисті й горючі рідини (ЛЗР і ГР) слід зберігати окремо від інших матеріалів:

- Сірчину і азотну кислоту – окремо від вуглеводів та інших речовин;
- Балони з газами – окремо від інших матеріалів;
- Цінні матеріали – окремо від пожежонебезпечних.

Матеріали, що складуються, групують залежно від їхніх властивостей (займистість, здатність реагування з водою та один з одним тощо).

Засоби та пристрої для відкривання ємностей мають унеможливити іскроутворення від удару.

На підлозі складських приміщень наносять граничні лінії складування

матеріальних цінностей.

Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне.

Складувати горючі матеріали слід не ближче 0,5 м – до електросвітільників, 0,6 м – до сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, 0,2 м – до горючих будівельних конструкцій, 0,15 м – до приладів центрального водяного опалення.

Евакуаційні виходи та проходи мають утримуватися завжди вільними й нічим не зашарашеними. Центральний прохід має становити не менше 1,5 м (але не менше ширини вхідних дверей), поздовжні проходи між стелажимами – не менше 1,0 м, прохід між торцями стелажів і стіною – не менше 0,8 м завширшки.

У приміщеннях складу **забороняється**:

- Курити й застосовувати відкритий вогонь (газо електрозварювальні роботи слід виконувати в установленому порядку з дозволу власника);
- Перевантажувати товарно – матеріальними цінностями та зберігати продукцію навалом;
- Зашарашувати проходи й підходи до пожежного інвентарю та обладнання;
- Обладнувати конторки та антресолі з горючих і важкогорючих матеріалів;
- Використовувати нагрівальні та побутові електроприлади.

Завідувач складу зобов'язаний перед закриттям складу особисто перевірити всі приміщення й, лише пересвідчившись у їхньому пожежонебезпечному стані, знеструмити електромережу та замкнути склад.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику «101», вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище);
- Повідомити про пожежу адміністрацію, також чергового в нічний час (за наявності);
- Організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей;
- Вимкнути (за необхідності). Струмоприймачі та вентиляцію;
- Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;
- Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

